


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki
73-200 Korytowo (gm. Choszczno), ul. Kościelna 4

Szczecin 09.09.2020

Notatka dotycząca remontu i konserwacji kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Chełpie, gm. Choszczno.

Na podstawie oględzin dokonanych w dniu 01.09.2020 r stwierdzono bardzo zły stan techniczny belek podtrzymujących słupy więźby drewnianej.

W trakcie oględzin wykonano odkrytki belek i stwierdzono duże ubytki przekroju poprzecznego (kołowego) belek poziomych.



Pozostałe belki poziome noszą również ślady uszkodzeń biologicznych i mechanicznych





Ubytki o głębokości 2-5cm
po obwodzie belek

Pozostałe elementy więźby tj:




Krokwie 7,5/18; Miecze 7,5/18; Kleszcze 8/13; Słupy 16/16;
Płatwie 16/16; Namurnice 17/17

Znajdują się w dosyć dobrym stanie technicznym

Koła

Wnioski z przeprowadzonych oględzin:

W ramach remontu konieczna będzie wymiana belek stropowych na całości nawy głównej lub wymiana całości więzby (po bardzo dokładnych oględzinach, badaniach i dokładnej klasyfikacji pozostałych elementów więzby)



Na podstawie przeprowadzonych oględzin i obliczeń, uwzględniających wystąpienie możliwych normowych obciążeń stwierdza się konieczność natychmiastowego zabezpieczenia więźby dachowej poprzez podparcie każdej z głównych belek stropowych (na których oparte są słupy więźby) podporami o nośności min 4t (40kN)

Opracował mgr inż. Sławomir Kosowicz

icZ