USŁUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziółka	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL** **Otwór nr 1**	**Zał.Nr** **6**

Miejscowość: Stradzewo Gmina: Choszczno Powiat: choszczeński Województwo: zachodniopomorskie	Obiekt: Przebudowa drogi gminnej	Zleceniodawca: Usł. Bud.-Remontowe Aneta Bączkowska	
	Sonda Nr: 1	Data: 2010-01-04	Rzędna: 68.98 m

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]			Stopień zagęszczenia: Luźny / Srednio zagęszcz / Zagęszczony — Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35)	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	I_D /(I_L)	I_S
1	2		3	4	5		7	8	9	10
2.50	Czwartorzęd	Holocen			nN					
		Pleistocen	1.0		Pd					
			2.0		G					
			3.0		Pd		10	10	0.50	
			4.0							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"